

Утверждаю.
Заведующий МБДОУ № 115
Яканина О.В.
Приказ № ¹⁹³ от «24» сентября 2024 г.

**Акт обследования и испытания спортивного и игрового (МАФ)
оборудования
от «24» сентября 2024 года**

Мы, нижеподписавшиеся, председатель комиссии заведующий хозяйством Сальникова Ю.В., члены комиссии заместитель заведующего по УВР Ключникова Н.В., учитель-дефектолог Панкова О.И., составили настоящий акт в том, что:

1. На территории детского сада и в музыкальном зале МБДОУ № 115 для проведения занятий физической культурой и игр детей имеются:
 - 1.1. игровой комплекс с горкой – 1,
 - 1.2. игровой комплекс с горкой малый – 1,
 - 1.3. грузовик с горкой – 1,
 - 1.4. самосвал с горкой – 1,
 - 1.5. бревно,
 - 1.6. футбольные ворота,
 - 1.7. змейка для равновесия,
 - 1.8. тренажер «Лыжник» - 1,
 - 1.9. тренажер «Шагомер» - 1,
 - 1.10. тренажер «Рули» - 1,
 - 1.11. пружинки-качалки (колобок, машинка, вертолет, кораблик, джип),
 - 1.12. вертикальная мишень,
 - 1.13. баскетбольное кольцо,
 - 1.14. песочницы - 4,
 - 1.15. перевесы – 2,
 - 1.16. игровой комплекс «Поезд» - 1,
 - 1.17. игровой домик,
 - 1.18. автобус – 2,
 - 1.19. карета
 - 1.20. мягкие модули крупные (музыкальный зал) – 1 набор «Крокодил»,
 - 1.21. скамейки детские – 2
 - 1.22. скамейки - 4
2. Все вышеперечисленное спортивное оборудование и МАФ подлежали испытаниям и обследованию:
 - 2.1. В узлах креплений игровых комплексов, песочниц, автобусов, машин, пружинок-качалок, тренажеров гайки и болты надежно завинчены, трещин и заусенцев не обнаружено.

2.2. Автобусы, домик, бревно, мишень, баскетбольное кольцо, качалки, пересы, тренажеры, игровые комплексы, скамейки имеют хорошую устойчивость.

2.3. Обнаружены трещины на песочнице 01 группы «Незнайка».

2.4. Амортизационные характеристики, значение деформации и упругость мягких модулей соответствует установленным нормам, истирание сторон мягких модулей отсутствует.


2.5. Канат на игровом комплексе малом с горкой испытан под нагрузкой 90 кг. После снятия нагрузки повреждения и смещения каната в щеках не обнаружены.


2.6. Для навесного баскетбольного кольца произведен визуальный осмотр крепежа кольца и качества крепежа на щите. Замечаний нет. Крепление надежное.


2.7. Остаточных деформаций и трещин на спортивном оборудовании и МАФ не обнаружено (кроме песочницы 01 группы), в узлах и сочленениях люфтов нет, качаний, прогибов нет, детали креплений надежно завинчены. Выступающих частей фундамента нет. все детали спортивного оборудования и МАФ на месте. Спортивное оборудование и МАФ структурно целостные. Внешний вид поверхности игровых площадок, спортивного оборудования и МАФ удовлетворительный.

На основании результатов испытания спортивного оборудования и осмотра инвентаря комиссия приняла решение:

1. Спортивное оборудование и МАФ соответствуют нормам.
2. Считать спортивное оборудование и МАФ МБДОУ № 115 к проведению физкультурных занятий и использованию в игровой деятельности готовым в 2024 учебном году.
3. Заменить боковую часть песочницы 01 группы «Незнайка».

Председатель комиссии _____  Сальникова Ю.В.

Члены комиссии _____  Панкова О.И.

_____  Ключникова Н.В.